



LAUDO nº. 12/2009

### LAUDO DE VISTORIA



**TIPO DO IMÓVEL VISTORIADO:** Estabelecimento de Ensino.

**DENOMINAÇÃO:** Escola São José em Óbidos.

**ENDEREÇO:** Rua Deputado Raymundo Chaves, 334 – Centro Óbidos/PA.

**SOLICITANTE:** Jesimiel de Sousa Guimarães – vice-diretor

**DATA DA VISTORIA:** 26 de junho de 2009.

#### I – INTRODUÇÃO:

##### 1.1 – FINALIDADE DA VISTORIA

No vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e nove, o vistoriante Sub Ten BM Sebastião Fonseca de ANCHIETA, da Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros – SAT, em Santarém, realizou uma Vistoria Técnica na Escola São José situada na Rua Deputado Raymundo Chaves, 334 – Centro Óbidos/PA. O serviço fora solicitado pelo Sr. Jesimiel de Sousa Guimarães, vice-diretor da instituição, através do Ofício nº. 133/2009-EEEMSJ, de 22 de JUNHO de 2009, para verificar e analisar as estruturas físicas e as instalações elétricas, as quais encontram-se em estado inadequado e inapropriado para sua ocupação (escola).

##### 1.2 – CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

- ✓ **OCUPAÇÃO:** unidade de ensino público.
- ✓ **SITUAÇÃO ATUAL:** Ocupada.
- ✓ **Nº. DE PAVIMENTOS:** dois.
- ✓ **TIPO DE ESTRUTURA:** alvenaria.
- ✓ **TIPO DE FECHAMENTO/DIVISÓRIAS:** alvenaria e tabique (em alguns compartimento)
- ✓ **TIPO DE FORRO:** misto (laje, PVC e madeira).
- ✓ **TIPO DE ESTRUTURA DA COBERTURA:** madeira e ferro (quadra)
- ✓ **TIPO DA COBERTURA:** Telha cerâmica.
- ✓ **TIPO DE PISO:** misto (cimentado, lajotado e madeira).

Recebido na E.F.E.  
em: 05/08/09  
7h.  
*[Assinatura]*